

Bilag 4

Endringskatalog

1 ENDRINGSKATALOG

Endringskatalogen viser endringer i avtaleperioden. Kunden fyller ut endringskatalogen. Siste endring skal stå øverst. (delkontrakt = post)

Oppdatert tilbehørsliste (Ja/Nei)	Oppdatert reservedelsliste (Ja/Nei)	Endring omfatter	Endring gjelder fra
Nei	Ja	Oppdatert beskrivelse på HMS 318345 og 318346. I beskrivelsen stod det oppfellbar, men tippesikringene er innsvingbare	25.03.2026
Nei	Nei	Priser KPI-justert med 3,6%	01.03.2026
Nei	Nei	Priser i SEK er justert opp med 10,13%. Ny basiskurs er 109,41	24.02.2026
Ja	Ja	HMS 154153, 279373, 318302, 318304, 318305, 318344 utgår. HMS 318349, 318350, 318351, 318352 blir erstatta av produkt som ikkje blir levert i par men i enkeltvis høgre og venstre: 332298, 332299, 332300, 332301, 332302, 332303, 332304, 332305.	01.02.2026

Ja	Nei	<p>For å tilpasse utseende på rullestoler med ledsagerbrems til rullestoler uten ledsagerbrems, så bytter også drivhjul med ledsagerbrems til sorte dekk. I forbindelse med endringen får drivhjul med ledsagerbrems nye artikkelnummer. Drivhjulene vil få samme salgspris som drivhjulene de erstatter.</p> <p>Konsolidering av svinghjul: Svinghjul med hms art.nr. 222705 og svinghjul med hms art.nr. 318317 er svært like og de slås derfor sammen til hms art.nr. 318317. Hms art.nr. 222705 utgår.</p> <p>Låsetropp kryssramme Cross 6/Cross 5 XL: Låsestropp til kryssrammestolene Cross 6 og Cross 5 XL, hms art.nr. 221356, utgår.</p>	01.02.2026
Ja	Ja	<p>Tilbehør med HMS.nr 279330 har fått oppdatert beskrivelsen.</p> <p>Tilbehør med HMS.nr 295582 har fått nytt lev.artnr og oppdatert beskrivelsen. Produktet dekker både sb50 og sb55.</p> <p>Tilbehør med HMS.nr 295583 utgår da artikkel med HMS.nr 295582 erstatter denne.</p> <p>Tilbehør med HMS.nr 317806, 318063, 318064, 318094, 318095, 318096 har fått nytt lev.artnr. Ingen endring på produkt.</p> <p>Reservedel med HMS.nr 318306 har fått nytt lev.artnr. Ingen endring på produkt.</p> <p>Tilbehør med HMS.nr 318111 utgår da erstatningsprodukt med HMS.nr 279330 allerede ligger inne i katalogen.</p>	13.10.2025
Ja	Ja	<p>Artiklene med HMS.nr 330133-330160, 279378 og 326578 har fått nytt lev.artnr. Ingen endring på produkt.</p> <p>Artiklene med HMS.nr 220348, 220351, 220982, 221000, 269844, 278593, 278597, 278599, 278600, 278603, 278605, 278606, 287572, 318307, 279025, 279027 og 279029 har fått korrigert beskrivelsesfeltet.</p> <p>Artikkel med HMS.nr 222705 er utgått.</p>	22.09.2025
Ja	Nei	<p>Korrigert HMS.nr på tilbehørene med følgende lev.artnr: 31952022-0 31952022-07 31952024-0 31952024-07</p>	18.09.2025

Ja	Nei	Fjernet «Crissy» fra beskrivelsen på tilbehørene med HMS.nr 021239-021241	18.08.2025																				
Ja	Ja	Endret standard konfigurasjon Catalyst 5 fra std sh foran 42cm, til std sh foran 47cm. Std svinghjul endret til 5''. Std drivhjul 24'' til Cross/Prio produsert før 01062024 (med grått dekk), hms art.nr. 220485, utgår, erstattes av lev.art.nr. 83879R (drivhjul med sort dekk og ny drivhjulshylse). Konsolidering av sortiment svinghjulsgafler Cross/Prio. 31 størrelsesvarianter av std sitteputer til Little Wave Klik utgår og erstattes av sitteputeserie Axiom PXP. Korrigerede beskrivelser på hms art.nr. 222707 og 279453, lagt til Catalyst 5.	01.06.2025																				
Nei	Nei	Priser KPI-justert med 4,25%	01.03.2025																				
Ja	Ja	Det er gjort endringer på beskrivelse og lev.artnr på noen artikler. I tillegg er enkelte varenummer (drivhjul) delt i høyre og venstre utgave på grunn av dekkmonster og enklere bestilling.	28.01.2025																				
Ja	Nei	Tilbehør med HMS.nr 222736 har fått korrigeret beskrivelse, da denne lå inne med feil størrelse i katalogen.	05.11.2024																				
Nei	Ja	4 reservedeler har fått nytt lev.artnr: <table border="1" data-bbox="368 1133 1224 1514"> <thead> <tr> <th>HMS art nr</th> <th>Lev art nr</th> <th>Beskrivelse</th> <th>Nytt lev art nr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>318349</td> <td>28928</td> <td>Tippesikring mrs Xact str1</td> <td>24163</td> </tr> <tr> <td>318350</td> <td>28929</td> <td>Tippesikring mrs Xact str2</td> <td>24164</td> </tr> <tr> <td>318351</td> <td>28930</td> <td>Tippesikring mrs Xact str3</td> <td>24165</td> </tr> <tr> <td>318352</td> <td>28931</td> <td>Tippesikring mrs Xact str4</td> <td>24166</td> </tr> </tbody> </table>	HMS art nr	Lev art nr	Beskrivelse	Nytt lev art nr	318349	28928	Tippesikring mrs Xact str1	24163	318350	28929	Tippesikring mrs Xact str2	24164	318351	28930	Tippesikring mrs Xact str3	24165	318352	28931	Tippesikring mrs Xact str4	24166	06.08.2024
HMS art nr	Lev art nr	Beskrivelse	Nytt lev art nr																				
318349	28928	Tippesikring mrs Xact str1	24163																				
318350	28929	Tippesikring mrs Xact str2	24164																				
318351	28930	Tippesikring mrs Xact str3	24165																				
318352	28931	Tippesikring mrs Xact str4	24166																				
Ja	Ja	Nytt lev.art.nr. og HMS art.nr. på elektrisk tilt til Prio pga nytt batteri. Batteri BA22 er lagt til som ny reservedel. Lagt til feste som ny reservedel for bruk av batteri BA22 til eksisterende elektrisk tilt.	05.07.2024																				
Nei	Nei	Hovedartikkel med HMS.nr 326578 har fått korrigeret lev.artnr fra 13420419 til 13420417	05.06.2024																				
Nei	Nei	Hovedartikler med følgende HMS.nr har endret konfigurasjon og blir erstattet av nye artikler: 221405, 221406, 221407, 221408, 221409, 221410, 221411, 221412, 221413, 221414, 221415, 221416, 278331, 278332, 278333, 278334, 278335, 278336, 278337, 278338, 278339, 278340, 278341, 278342, 278343,	01.06.2024																				

		278344, 278345, 278346, 295569, 295570, 295571, 295572, 317618, 317619, 317620, 317621, 317622, 317623, 317624, 317625, 317626, 317627, 317628, 317629, 317630, 317631, 317632, 317633, 317710, 317711, 317712, 317713	
Ja	Ja	Forskyvning ved generering av HMS.nr førte til at 623 artikler fikk feil HMS.nr. Dette er nå korrigert.	06.03.24
